Volkswagen Golf V
3-Türer, Baujahr 2007

Lautsprecherersatz / Austausch Beifahrertür

Demontage Lautsprecher Beifahrer-Türsystem

Griffschale demontieren

Hebeln Sie die Griffschale vorsichtig aus der Türverkleidung. Um die Griffschale zu entnehmen, ziehen Sie den Griff zu sich her. Drei Klammern halten die Griffschale fest. Es kann vorkommen, dass eine der Klammern zwischen die Tür und Seitenverkleidung fällt. Da diese später demontiert wird, lässt sich die Klammer problemlos auffinden.

Seitenverkleidung (Innenverkleidung) der Beifahrertür demontieren

Bei der Demontage der Seitenverkleidung der Beifahrertür ist ein wenig Geschick erfordert, denn fünf Kunststoff-Clips, drei Schrauben am unteren Ende der Beifahrertür und eine Schraube beim Hochtöner bei der A-Säule fixieren die Seitenverkleidung.
Die fünf Snap-In-Verschlüsse (Clips) sind sehr fest mit der Tür verbunden, sodass eine Demontagezange (*Demontagezange 3392, Original VW Spezial Werkzeug*) notwendig ist oder ein Kunststoffkeil (*Demontagekeil 3409 Original VW Spezial Werkzeug*), dieser als Hebelarm die Clips ausharkt.

Beim heraushebeln der Tür wird es zweimal knacken, denn die Clips (*Produktnummer: 6Q0868243*) haben zwei Snap-In-Stufen. Vermutlich werden Ihnen die Clips aus der Tür herausfallen und in der Innenverkleidung eingeharkt bleiben. Dies stellt kein Problem dar, denn die Innenverkleidung kann so später problemlos auf die Beifahrertür aufgesetzt werden und mit je zwei sanften Impulsen pro Clip wieder montiert werden.

Beispiele des Clips, gespreitzt (*Produktnummer: 6Q0868243*):

Demontage Lautsprecher Beifahrer-Türsystem

Innenverkleidung / Seitenverkleidung lösen

Bei der Demontage der Innenverkleidung stellt sich schnell die Frage, wie diese effektiv und bestenfalls ohne gebrochene Clips demontiert werden kann.
Setzen Sie mit dem Demontagekeil an der unteren rechten Ecke (Beifahrertür) beim Lautsprecher an und hebeln die Clips aus Ihrer Vorrichtung. Arbeiten Sie sich über die untere Türleiste entlang zum Hochtöner an der A-Säule, bis die Innenverkleidung nur noch durch die Aufnahmeleiste an der Oberkante der Tür befestigt ist.

Ziehen Sie die Innenverkleidung leicht zu sich und heben diese vertikal nach Oben heraus. Beachten Sie dabei, dass die Adapter (elektronischer Fensterheber (Schalter), etc.) und Kabel aus Ihren vorrichtungen gelöst werden, bevor Sie die Innenverkleidung vom Fahrzeug entfernen. Des Weiteren muss vom Türöffner das Seil aus der Vorrichtung gelöst werden.



Demontage Lautsprecher Beifahrer-Türsystem

Demontage Lautsprecher Beifahrer-Türsystem

Lautsprecher „1K0035454P“ demontieren

Schnell stellen Sie fest, dass beim Volkswagen Golf V die Lautsprecher in der Tür vernietet sind. Dies stellt kein Problem dar, da bei der Fachwerkstatt Ersatzteile nachbestellt werden können. Bohren Sie die Blindnieten (*Produktnummer: N 90765701*) mit einem 5mm Aluminiumbohrer auf und um die Rückseiten / das Ende der Niete aus der Fassung zu bekommen, nutzen Sie nachträglich einen 8mm Bohrer. Beachten Sie, dass die Tür nicht beschädigt wird oder ein vorgesehenes Loch für die Blindniete, durch das Bohren, nicht vergrößert wird.

Haben Sie die Blindnieten entfernt, so kann der Lautsprecher „1K0035454P“ entnommen werden.

Für den Einbau eines Ersatz- oder Austauschlautsprechers benötigen Sie folgendes Zubehör:

1K0035454P	Tieftöner
N 90765701	Blindniete (benötigt werden 6 Stück)
----------	Hebelblindnietzange,Nietzange für Blindnieten
6Q0868243	Clip (Innenverkleidung, falls Clip defekt) (benötigt werden 5 Stück)

Liegen Ihnen die Ersatzteile vor, so setzen Sie den neuen Lautsprecher ein, stecken Sie in jedes Loch eine Blindniete. - Anmerkung: Um Verspannungen zu vermeiden, ziehen Sie die Blindnieten immer gegenüberliegend (diagonal) leicht an.
Der Lautsprecher ist vorjustiert und kann nun endgültig mit den Blindnieten befestigt werden. Setzen Sie nun mit der Hebelblindnietzange an und schließen die Montage ab.

Überprüfen Sie die Funktion des Lautsprechers über das Autoradio und setzen Sie die Innenverkleidung in die Beifahrertür ein.

Neu vernieteter Lautsprecher mit Blindnieten, Beifahrertür





Neu vernieteter Lautsprecher mit Blindnieten, Beifahrertür





Lautsprecher Beifahrertür - 1K0 035 454P

Blindniete Materialnummer - Fahrzeugtyp und Bautyp



Hinweise

Haftung

Es wird keinerlei Haftung für eventuelle Schäden bei der eigenständigen Reparatur eines Lautsprechers an einem Fahrzeug, z.B. Volkswagen Golf V - Baujahr 2007, von mir übernommen. Die auf den vorherigen Seiten gegannten Informationen sind persönliche Erfahrungen und dienen nicht als Vorbildfunktion bei Umbauten. *Reparaturen erfolgen auf eigene Gefahr*.
Bitte kontaktieren Sie Ihre Fachwerkstatt, sollten Sie sich den Austausch des Lautsprechersystems nicht zutrauen. Die Elektrik, Kabel und Module sind sehr empfindlich und dürfen nicht beschädigt werden.

Inhalte und Fotos

Jörg Bösche
http://www.joergboesche.de

Jegliche Veröffentlichung oder kommerzielle Verwendung dieser Informationen und gezeigten Fotos bedarf meiner vorhergehenden schriftlichen Genehmigung. Kontaktdaten entnehmen Sie bitte dem Impressum auf dem oben genannten Internetauftritt.

Veröffentlicht

Bremen, 17. Juni 2010